

Выполнение предписания от 14.12.2022г. № 44/1 «об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности»

№ п/п в предписании	Наименование выявленного нарушения	Срок устранения	Принятые меры
1	При эксплуатации эвакуационного выхода ведущего из кабинета «Психолога» (пом. № 10 в соответствии с техническим паспортом) отсутствует возможность свободного открывания металлической решетки изнутри без ключа, которая расположена за основной дверью эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу.	01.09.2023г.	ИСПОЛНЕНО (
2	Настенные звуковые и речевые оповещатели на объекте защиты смонтированы с нарушениями, а именно не соблюдаются расстояние от верхней части оповещателей до уровня пола не менее 2,3 м и расстояние от потолка до верхней части оповещателя не 150 мм.	01.09.2023г.	УСТРАНЕНО
3	В тамбуре групповой ячейке № 8 второго этажа (пом. N0-25 в соответствии с техническим паспортом) не запустились (не сработали) речевые оповещатели системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре 3 типа.	01.09.2023г.	УСТРАНЕНО речевые оповещатели системы оповещения и эвакуацией людей запускаются
4	Сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (55 дБА) в спальнях помещений групповых ячеек 1; 2; 3; 4 и 5; 6 и 7; 8 и составляют 66-69 дБА (результаты приведены в таблице N 1) (пом. N 45; 36; 50; 1 и 2; 22 и 23; 26 в соответствии с техническим паспортом соответственно)	01.09.2023г.	УСТРАНЕНО Сигналы СОУЭ обеспечивают необходимый уровень
5	При смежном расположении приемно-контрольных приборов и приборов управления в помещении охраны (сторожа) (пом. № 37 в соответствии с техническим паспортом) расстояние между приборами составляет менее 50 мм.	01.09.2023г.	УСТРАНЕНО Расположение приемно-контрольных приборов и приборами управления в помещении охраны (сторожа) приведено в соответствии с установленными требованиями
6	В медицинском блоке (пом. № 13, 14 в соответствии с техническим паспортом) расстояние от извещателей до вентиляционных отверстий составляет менее 1 м.	01.09.2023г.	УСТРАНЕНО
7	На объекте защиты горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников составляет менее 0,5 м.	01.09.2023г.	УСТРАНЕНО
8	Отсутствует (не предоставлена) техническая документация на систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре установленные на объекте, в т.ч. на технические средства, функционирующие в составе указанных систем (не в полном объеме)	01.09.2023г.	УСТРАНЕНО