

УТВЕРЖДАЮ



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска (здание круглосуточного пребывания)

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Ангарск, мкр. 15-й, д. 14

здание круглосуточного пребывания

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2625,7 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Да 8594 кв.м

Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 2018

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2019

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

здание круглосуточного пребывания

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска"

краткое наименование Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, г. Ангарск, мкр. 15-й, д. 14

Форма собственности Государственное казенное учреждение

Территориальная принадлежность _____

Вышестоящая организация (наименование) _____

Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения -> Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Виды оказываемых услуг Оказание бесплатных услуг, Социальное обслуживание детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в условиях стационара.

Форма оказания услуг на объекте, в т.ч. с проживанием

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

Категории обслуживаемых инвалидов: _____

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 58 вместимость 64 пропускная способность _____

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус № 11, № 20 до остановки "22 микрорайон", трамвай № 3 до остановки "Аптека"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Ангарска

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

здание круглосуточного пребывания

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 23.06.2021

Обследование № 3

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Автостоянка посетителей №1	к	о	с	г	норматив не установлен			
	-Доля машино-мест для инвалидов	к	о	с	г	не менее 10%	10		
	-Размер места со специальным знаком	к				350x500 см			
	-глубина	к				500 см	500		
	-ширина	к				350 см	350		
	-Расстояние до входа в здание	к	о			не более 50 м	15		
	Вход на территорию №1	к	о	с	г				
	-Знак доступности учреждения	к	о	с	г	наличие	Не требуется		
	-Путь к главному (специализированному) входу в здание	к	о	с	г				
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			с		наличие	Не требуется		
	-места отдыха: через 200 м		о			наличие	Не требуется		

	-указатели направления движения	К	О		Г	наличие	Не требуется		
	-ширина полосы движения	К	О			не менее 180 см	180		
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	К	О	С		не менее 90 см	105		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Вход в здание -> Вход в здание на уровне земли

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	13.5		Технические решения невозможны - альтернативные
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	6		Технические решения невозможны - альтернативные
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Нет		Технические решения невозможны - альтернативные
	-знак доступности входа					наличие	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	81		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	50		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие	Нет		Технические решения невозможны - альтернативные
	-Габариты площадки					не менее 220x220 см			
	-глубина					не менее 220 см	193		Технические решения невозможны - альтернативные
	-ширина					не менее 220 см	500		
	-Навес					наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие					наличие	Нет		Технические решения невозможны - альтернативные
	Тамбур					наличие	Да		
	-Габариты тамбура					не менее 220x180 см			
	-глубина					не менее 220 см	130		Технические решения невозможны - альтернативные
	-ширина					не менее 180 см	230		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	5		Технические решения невозможны - альтернативные
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Нет		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	85		Технические решения невозможны - альтернативные

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл №1								
	- место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами)					не менее 25 м			
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см					не менее 1 ед. на этаж	0		Технические решения невозможны - альтернативные
	- для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)					не менее 1 ед. на этаж	0		Технические решения невозможны - альтернативные
	- Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ					не более 10 см.	0		
	- Тактильная полоса					Наличие	Не требуется		
	- Ширина коридора менее 150 см.						Нет		
	- - Наличие разворотных площадок					наличие			
	- Разворотная площадка								
	- Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета					не менее 120 см	110		Технические решения невозможны - альтернативные
	Лестница в зоне оказания услуги №1								
	- Высота ступеней и ширина проступи								
	- высота подъема ступеней					не более 15 см.	15		
	- одинаковая геометрия всех ступеней					Соблюдается	Да		
	- ширина проступи					не менее 30 см.	30		
	- Контрастная окраска крайних ступеней					наличие	Да	сделать контрастную окраску крайних	
	- Наличие внутренних пандусов					наличие	Да		
	- Пандус внутренний к лестнице №1								
	- Поручни с двух сторон:					наличие	Не требуется		
	- высота верхних поручней					85-90 см			
	- высота нижних поручней					70 см			
	- горизонтальные завершения вверх с нетравмирующим окончанием					не менее 30 см			
	- горизонтальные завершения вниз с нетравмирующим окончанием					не менее 30 см			
	- Разворотные площадки								
	- Высота подъема более 80 см						Не требуется		
	- промежуточная с поворотом направления движения (глубина)					не менее 150 см			
	- промежуточная с поворотом направления движения (ширина)					не менее 150 см			
	- Наличие разворотной площадки вверх					наличие	Не требуется		
	- разворотная площадка вверх (глубина)					не менее 150 см			
	- разворотная площадка вверх (ширина)					не менее 150 см			
	- Наличие разворотной площадки внизу					наличие	Не требуется		
	- разворотная площадка внизу (глубина)					не менее 150 см			

	- Помещения, в которых более 15 человек								
	- Наличие переходных лоджий или балконов								
	- Переходная лоджия или балкон								
	- Наличие коридоров или пандусов для эвакуации								
	- Коридор для эвакуации №1	к	о	с	г				
	- Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.	1.8		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №1								
	- Габариты зоны сидения, глубина					не менее 120 см	130		технические решения невозможны - альтернативные формы
	- Дверной проём								
	- высота внутреннего порога					не более 2,5 см	0.1		
	- высота наружного порога					не более 2,5 см	0.1		
	- Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	79		Технические решения невозможны - альтернативные
	- Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
	- глубина					не менее 150 см	150		
	- ширина					не менее 150 см	150		
	- Стол с высотой рабочей поверхности					60-80 см	73		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (писсуары и раковина)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел отдельный №1		о	с					
	- Дверной проём								
	- высота внутреннего порога					не более 2,5 см	4		Технические решения невозможны - альтернативные
	- высота наружного порога					не более 2,5 см	8		Технические решения невозможны - альтернативные
	- Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	58		Технические решения невозможны - альтернативные
	- Знак доступности помещения		о	с		наличие	Нет		Технические решения невозможны - альтернативные
	- Наличие писсуаров		о	с		наличие	Не требуется		
	- Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью			с		30 см			
	- Раковина		о			наличие	Да		
	- высота раковины		о			75-85 см	84		
	- зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)					не менее 130 см	0		Технические решения невозможны - альтернативные
	- зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)					не менее 85 см	0		Технические решения невозможны - альтернативные
	- опорный поручень					наличие	Да		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Ангарска

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Условно доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Условно доступно
с нарушениями зрения	Условно доступно
с нарушениями слуха	Условно доступно

4. Управленческое решение**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта***Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Ангарска*

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
2	Пути движения внутри здания	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3	Зона целевого назначения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Все зоны и участки	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* ;

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 23.06.2021

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 06.12.2017

3. Решения Комиссии _____ от _____