



УТВЕРЖДАЮ

директор ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска"
Н. А. Олухова
2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска (здание оказания социальных услуг)

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41

здание оказания социальных услуг

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 586,7 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 5379 кв.м

Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 2004

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального _____

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

здание оказания социальных услуг

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска"

краткое наименование Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, г. Ангарск, мкр. 15-й, д. 14

Форма собственности Государственное казенное учреждение

Территориальная принадлежность _____

Вышестоящая организация (наименование) _____

Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения->Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Виды оказываемых услуг Оказание бесплатных услуг

Форма оказания услуг на объекте, дистанционно (в сети интернет и по телефону)

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети, Взрослые (трудоспособные)

Категории обслуживаемых инвалидов: _____

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) _____ вместимость _____ пропускная способность 286

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус № 27, трамвай № 3,7,10,11 до остановки "Стальконструкция"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 110 _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ 1,5 _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____ Нет _____

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: _____ Нет _____ описание: _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Ангарска

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i> | ДУ |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

здание оказания социальных услуг

Основание обследования _____ Распоряжение руководства

Дата актуальности _____ 11.06.2019

Обследование № _____ 2

Анкета № _____ Анкета 1

Раздел _____ Здание -> Вход в здание -> Вход в здание на уровне земли

Номер по плану БТИ _____

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов | |
|--------------------------|--|-------------|---|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Дверной проём | | | | | | | | |
| | -высота наружного порога | К | | | | не более 2,5 см | 4.5 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -высота внутреннего порога | К | О | С | Г | не более 2,5 см | 5 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -двери автоматические раздвижные (А) | | | | | признак | Нет | | |
| | -двери распашные (Р) | К | О | С | Г | признак | Нет | | |
| | -знак доступности входа | К | О | С | Г | наличие | Да | | |
| | -ширина проема в свету | К | | | | не менее 90 см | 83 | | Индивидуальное решение с ТСР |
| | Крыльцо (входная площадка) | | | | | | | | |
| | -Высота площадки | | | | | норматив не установлен | 8 | | |
| | -Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К | О | С | | наличие | | | |
| | -Габариты площадки | К | | | | не менее 220x220 см | | | |
| | -глубина | К | | | | не менее 220 см | 220 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---------------------|-----|--|---|
| | -ширина | к | | | | не менее 220 см | 220 | | |
| | -Навес | к | о | с | | наличие | Да | | |
| | -Нескользящее покрытие | к | о | с | | наличие | Нет | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | Тамбур | к | | | | наличие | Да | | |
| | -Габариты тамбура | к | | | | не менее 220x180 см | | | |
| | -глубина | к | | | | не менее 220 см | 142 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -ширина | к | | | | не менее 180 см | 186 | | |
| | -Дверной проём | к | | | | | | | |
| | -высота внутреннего порога | к | | | | не более 2,5 см | 0.5 | | Индивидуальное решение с ТСР |
| | -высота наружного порога | к | | | | не более 2,5 см | 3.5 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -двери автоматические раздвижные (А) | | | | | признак | Нет | | |
| | -двери распашные (Р) | | | | | признак | Нет | | |
| | -ширина проема в свету | к | | | | не менее 90 см | 83 | | Технические решения невозможны - альтернативные |

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

Номер по плану БТИ

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов | |
|-----------------------|---|-------------|---|---|---|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| | | к | о | с | г | | | Содержание | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Коридор/холл №1 | к | о | с | | | | | |
| | -место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами) | к | о | с | | не менее 25 м | | | |
| | -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | к | о | | | не менее 1 ед. на этаж | 0 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) | к | о | с | | не менее 1 ед. на этаж | 0 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ | | | с | | не более 10 см. | 0 | | |
| | -Тактильная полоса | | | с | | Наличие | Нет | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -Ширина коридора менее 150 см. | | | | | | Нет | | |
| | -Наличие разворотных площадок | к | | | | наличие | | | |
| | -Разворотная площадка | | | | | | | | |
| | -Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета | к | | | | не менее 120 см | 136 | | |
| | Лестница в зоне оказания услуги №1 | к | о | с | | | | | |
| | -Высота ступеней и ширина проступи | | | | | | | | |
| | -высота подъема ступеней | | о | с | | не более 15 см. | 21 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -одинаковая геометрия всех ступеней | | о | с | | Соблюдается | Да | | |
| | -ширина проступи | | о | с | | не менее 30 см. | 33 | | |
| | -Контрастная окраска крайних ступеней | | | с | | наличие | Да | сделать контрастную окраску крайних | |
| | -Наличие внутренних пандусов | к | о | с | | наличие | Нет | | Технические решения невозможны - альтернативные |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|----------------|--------------|---|
| | -Пандус внутренний к лестнице | | | | | | | |
| | -Пандус переносной | к | | | | наличие | | |
| | -Подъемник для инвалидов | к | о | | | наличие | Не требуется | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -подъемник для инвалидов вертикальный (В) | | | | | наличие | | |
| | -подъемник для инвалидов мобильный (М) | | | | | наличие | | |
| | -подъемник для инвалидов наклонный (Н) | | | | | наличие | | |
| | -Поручни с двух сторон | | о | с | | наличие | Не требуется | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием | | о | с | | не менее 30 см | | |
| | -горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием | | о | с | | не менее 30 см | | |
| | -на высоте | | о | с | | 85-95 см | | |
| | -Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | | | с | | наличие | Не требуется | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -вверху (ширина) | | | с | | 60 см | 0 | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -внизу (ширина) | | | с | | 60 см | 0 | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -Эскалатор, траволатор | | о | | | наличие | Не требуется | Технические решения невозможны - альтернативные |

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---|---|---|---------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | к | о | с | г | | | Содержание | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обслуживание в кабинете №1 | к | о | | | | | | |
| | -Габариты зоны сидения, глубина | | о | | | не менее 120 см | 118 | | |
| | -Дверной проём | | | | | | | | |
| | -высота внутреннего порога | к | | | | не более 2,5 см | 0,1 | | |
| | -высота наружного порога | к | | | | не более 2,5 см | 8 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -Ширина проема двери в свету | к | о | | | не менее 90 см | 74 | | Технические решения невозможны - альтернативные |
| | -Зона для кресла-коляски | к | | | | не менее 150x150 см | | | |
| | -глубина | к | | | | не менее 150 см | 517 | | Индивидуальное решение с ТСР |
| | -ширина | к | | | | не менее 150 см | 177 | | Индивидуальное решение с ТСР |
| | -Стол с высотой рабочей поверхности | к | о | | | 60-80 см | 74 | | |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Ангарска

Категории инвалидов:

| | |
|---|--------------------|
| передвигающиеся на креслах-колясках | Условно доступно |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Условно доступно |
| с нарушениями зрения | Условно доступно |
| с нарушениями слуха | Полностью доступно |

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Ангарска

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-----------|--|--|
| 1 | Вход в здание | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 2 | Пути движения внутри здания | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Зона целевого назначения | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Все зоны и участки | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* :

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 11.06.2019

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 06.12.2017

3. Решения Комиссии _____ от _____